



- 1) 右側及び左側接地アングル②の角孔にアーチ型支柱①をはめ込み、ボルト⑪で固定する。
2) アーチ型支柱①の左右に取り付けてあるL型補強傾斜アングル③をボルト⑩で②に固定する。
※ 連結する側のL型補強傾斜アングル③は2台を同時にボルト⑫で固定して下さい。
3) 組立完了後、ポンベホルダーの設置個所に置きボルト⑬で3台を接続する。
4) アンカーの位置を確認してドリル径8.5mmの穴をあけて12本のアンカー⑨で固定する。
* ポンベホルダー設置箇所は、必ず事前に厚み10cm以上のコンクリートうちを施工してお下さい。



13	ボルト(支柱2本連結用)	SUS	M8x80	4
12	ボルト	SUS	M8x25	2
11	ボルト	SUS	M8x45	2
10	ボルト	SUS	M8x18	2
9	アンカーボルト	SUM 31L	φ8x50	12
8	ポンベチェーンW	ユニクロ鍍金	φ4x1600	6
7	ポンベチェーン用フック	ADC アルミダイカスト		12
6	補強バー	アルミ A6063S	30x3t	3
5	架台取付棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	6
4	ポンベ転倒防止棧	アルミ A6063S ・ T5 T型	20x40x3t	6
3	補強傾斜アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	30x30x3t	6
2	接地アングル	アルミ A6063S ・ T5 L型	25x50x3t	6
1	アーチ型支柱	アルミ A6063S ・ T5 角	30x30x3t	3
No.	品名	材質	寸法	数量



* 震度7 (818gal程度) の強い地震でも
ガスポンベを、転倒させない為に必ず
ポンベチェーンは上下2本懸けとして下さい。

品名	連結用ポンベホルダー
機種	UTIC-506XK
作成日 '13.4.9	高橋産業株式会社